

## Defektācijas akts

**PASŪTĪTĀJS:** Raitis Runcis

**IZPILDĪTĀJS:** SIA „Instrumentu servisa centrs”, Reģ. Nr. 44103051317, adrese: Pilsoņu iela 1 K3, Rīga, LV-1002. Izpildītāja atbildīgā persona: Pēteris Soloveika, tālruna Nr.67616037, e-pasta adrese: info@is-centrs.lv.

**2022. gada 12. jūlijs**

**Iekārtas ražotājs: Hecht**  
**Modelis: 5406/5408**  
**Sērijas nr.:**  
**Inventāra nr.:**

### 1. Atklātie defekti

Pēc pilnas plaujmašīnas defektācijas atklāts sekojošais, bojāts start-stop mehānisms, aizsērējies karburators un nepadod degvielu degkamerā, kā arī eļļas līmenis pārsniedz divas reizes nepieciešamo daudzumu.

### 2. Nepieciešamie remontdarbi un to izcenojums EUR bez PVN

Pilna instrumenta defektācija un start-stop mehānisma remonts - 36.00 EUR bez PVN

Nepieciešams tīrīt vai mainīt karburatoru, Darba gaitas ieregulēšana un pārbaude - 20.00 EUR bez PVN

Iztukšot karteri un ieliet nepieciešamo daudzumu 4T Motoreļļu SAE 30 - 15.00 EUR bez PVN

### 3. Nepieciešamās rezerves daļas un to izcenojums EUR bez PVN

Jauns karburators - 60,00 EUR,

### 4. Izpildes termiņš - 14 darba dienas

### 5. Kopējā remontdarbu izpildes summa EUR bez PVN – 36.00 EUR

### 6. Remontdarbu veikšanas vieta (adrese) Pilsoņu iela 1 K3, Rīga, LV-1002

Sakarā ar to, ka klients mūs informēja par garantijas esamību, tika saremontēts tikai start stop mehānisms un veikta pilna instrumenta defektācija.

Sagatavoja: Pēteris Soloveika /

*(darbinieka vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

7. Esmu izvērtējis defektācijas aktā norādītos remontdarbus un to izmaksas, un akceptēju/ noraidu *(attiecīgo pasvītrot)* veicamos remontdarbus defektācijas aktā norādītajā apjomā.

Pasūtītāja atbildīgā persona:

*(darbinieka vārds, uzvārds, paraksts, datums)*