

UAB "BETONO MOZAIKA"  
OBJEKTA APSKATES AKTS

Apskates datums:	2020.g. 15. jūnijā
Objekta adrese:	Rugāji, Rugājas soc. mējs "Kasas Pēde"
Produktu ierīkošanas stāvoklis:	ierīkošana/ekspluatācija
Bruģa ierīkošanas projekts:	ir/nav
Bruģi ierīkoja:	juridiskā persona / fiziskā persona ar kvalifikāciju / fiziskā persona SIA "Reefs"

ESOŠĀ BRUĢA KONSTRUKCIJA

Bruģa apakšslāņa materiāls:
a) dabisks pildījums
b) dabisks pildījums un cements
Šuvju pildījuma materiāls
a) smilts
b) granīta atsijāts materiāls
c) dabisks pildījums + cements
d) cits (norādīt)
Nepilnīgi aizpildītas šuves starp produktiem
Šuves platums starp produktiem (ierakstīt nomērīto vērtību):
a) bruģa, plāksņu
b) apmaļu
c) ūdens tekņu
Produktu virsmas uzturēšana aukstajā laikā:
Citi novērojumi:

PRODUKTI

	Piezīmes
<b>Virsmas stāvoklis</b>	
Skrāpējumi	
Izlauzumi	Dun p kopā
Lokālas bedrītes	
Plaisas	
Cits (norādīt)	
<b>Produkta krāsa</b>	
Balti traipi	
Citi traipi	
Cits (norādīt)	
<b>Izmēri pārsniedz toleranci</b>	
Cits (norādīt)	Pareizs 15. gad. uz laime telpas pārbaudi

Ražotāja pārstāvis:

*[Signature]*  
Jānis Sprūds  
SIA Rufe

Pircējs

*[Signature]*